

Geologia Ecologia Agricoltura  
di S. Ghilardi & C. s.n.c.

Sede Amministrativa e Ufficio:  
24020 RANICA (Bergamo)  
Via Tezze, 1/A  
Telefono e Fax: 035 – 340112  
E-mail: [gea@mediacom.it](mailto:gea@mediacom.it)  
PEC: [gea@cert.interactive.eu](mailto:gea@cert.interactive.eu)

**Spett. le**  
**COMUNE DI GANDINO**  
**c.a. Ufficio Tecnico**

**Oggetto: errata corrige allo studio geologico ai sensi dell'art. 13  
c.14-bis della L.R. 12/2005**

Il Comune di Gandino ci ha segnalato un'area del proprio territorio (località *Camprèla*) in cui ha riscontrato, a suo parere, un'incongruità tra la classe di fattibilità geologica indicata nello studio geologico (da noi recentemente redatto ai sensi della L.R. 12/2005) e le reali caratteristiche dei luoghi.

Alla luce di questa segnalazione, gli scriventi hanno eseguito un dettagliato sopralluogo e rilievo delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche più salienti dell'area in oggetto (vedi immagine). Il sopralluogo ha permesso di constatare senza dubbio che, effettivamente, l'assegnazione alla classe di fattibilità geologica "4 er" all'area in questione è da considerarsi un mero errore grafico.

È stato poi eseguito un confronto con il precedente studio geologico (redatto sempre dagli scriventi), ed è stata consultata una relazione geologico-tecnica eseguita nel sito da altri Professionisti<sup>1</sup>, rafforzando ulteriormente l'idea che l'assegnazione della classe 4 sia scaturita da un

---

<sup>1</sup> Relazione geologico-geotecnica di supporto al progetto di ampliamento azienda agricola con strutture di servizio in località Camprella, Geodes s.r.l., febbraio 2010

mero errore grafico e/o di siglatura della cartografia, riportato poi a cascata anche nella Carta di Sintesi.




Figura 1 - Area oggetto di segnalazione e attuale classificazione di fattibilità

Alla luce di quanto detto, nelle more di quanto previsto all'art. 13 c.14-bis della L.R. 12/2005, si ritiene di poter modificare l'area, riclassificandola dalla classe di fattibilità geologica "4 er" alla classe di fattibilità "3 as".

A livello normativo, non trattandosi di un'area con vincoli legati a dissesti P.A.I. (L.183/89), per la cui modifica varrebbero le indicazioni procedurali e normative previste dalla D.G.R. 30-11-2011 (studi di approfondimento eseguiti secondo specifici criteri regionali), la correzione proposta non comporta necessariamente una nuova approvazione regionale, né tanto meno costituisce variante sostanziale al piano, in quanto trattasi appunto

di mera errata corrige. Ciononostante, gli elaborati corretti dovranno essere inviati per conoscenza sia alla Regione Lombardia che alla Provincia di Bergamo.

A seguito della presente, gli scriventi provvederanno alla correzione materiale degli elaborati ed alla fornitura degli stessi sia in formato cartaceo che digitale (PDF).

In calce alla presente, si riporta uno stralcio di come risulterà riclassificata l'area nella cartografia di fattibilità geologica una volta apportata la correzione.

Ranica, 28 febbraio 2013

Dott. Geol. Sergio Ghilardi








Figura 2 - Stralcio della cartografia di fattibilità geologica con la correzione apportata nell'area oggetto di osservazione